

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида второй категории № 296 Советского района города  
Ростова-на-Дону.

344103 г.Ростов-на-Дону  
Ул.Содружества 90

т\ф 243-50-13  
E-mail:Sad296@yandex.ru

ОКПО 51617630 ОГРН 10266104365891  
ИНН\КПП 6168098928 \616801001

Начальнику МКУ ОО Советского района  
Барковской Т.Н.  
Заведующего МБДОУ № 296  
Богдановой В.Ш.

« О выполнении предписаний отдела надзорной  
деятельности по г.Ростову-на-Дону» на 01.11.2015г

№ №	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт ( абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и ( или) нормативного документа по пожарной безопасности ,требования, которого )ых ) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка ( подпись ) о выполнении(указыв ается только выполне ие
1	2	3	4	5
1	На об»екте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования 2-го этажа на лестничную клетку ( район групповых ячеек №6,7) м енее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно :0.84м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
2	На об»екте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях	1.11.2015	-

	групповой ячейки № 6 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно :0.84м	пожарной безопасности»		
3	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №6 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 линолеум.Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения «)	Ст.134 п.7 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 123( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1.11.2015г	вып
4	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестничную клетку 3-го типа) м менее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 1.02м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
5	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1.5 ширины полотна наружной двери , а именно 1.02м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 высота ограждения лестницы 3-го типа , используемая детьми групповой ячейки №	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной	01.11.2015г	-

	6 , менее 1.2 м , а именно 1.10 м	безопасности»		
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа групповой ячейки № 6 размещена не у глухих ( без световых проемов ) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(TI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 , ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования 2-го этажа ,менее 1.2м , при числе эвакуирующихся более 15 чел . а именно 0.80м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
9	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.2.6 СП 1.13130.2009 , дверь эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 в коридор общего пользования открывается не по направлению выхода из здания	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
10	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №7 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 линолеум.Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « Пожаровзрывоопасность веществ и	Ст.134 п.7 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 123( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1.11.2015г	вып

	материалов и средства их тушения «)			
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестничную клетку 3-го типа) м енее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.78 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
12	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 , ширина лестничного марша 3-го типа. предназначенного для эвакуации людей из групповой ячейки №6 в здании класса Ф1.1 , менее 1.35 м , а именно 1 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
13	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1.5 ширины полотна наружной двери , а именно 1.м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	
14	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 , <b>ширина проступи лестницы 3-го типа</b> групповой ячейки №7 менее 25 см , а именно 0.18м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
15	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 123( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о	1.11.2015г	-

	<b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 9 на центральную лестничную клетку 2 –го этажа менее 1.2 . при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84м	требованиях пожарной безопасности»		
16	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №9 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> .Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « <b>«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения</b> ») )	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 123-ФЗ( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.15	вып
17	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 9 на лестничную клетку 3-го типа) м енее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.78 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
18	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 9 на лестницу 3-го типа <b>горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1.5</b> ширины полотна наружной двери , а именно 1 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	вып
19	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130. <b>2009</b> <b>лестница 3-го</b> типа групповой ячейки № 9	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях	01.11.2015г	вып

	размещена <b>не у глухих ( без световых проемов )</b> частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(TI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	пожарной безопасности»		
20	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 8 на центральную лестничную клетку 2 –го этажа менее 1.2 . при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 123( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1.11.2015г	-
21	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №8 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> .Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения «)	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 134 п.7 № 123-ФЗ( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.15	вып
22	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 8 на лестничную клетку 3-го типа) м енее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.78 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
23	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о	01.11.2015г	вып

	наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на лестницу 3-го типа <b>горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1.5</b> ширины полотна наружной двери , а именно 1.м	требованиях пожарной безопасности»		
24	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130. <b>2009</b> <b>лестница 3-го типа групповой ячейки № 8 размещена не у глухих ( без световых проемов )</b> частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(TI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
25	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №8 допускается применение декоративно-отделочного материала с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ1 (потолочные плиты типа « Армстронг «).Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения «)	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 134 п.7 № 123-ФЗ( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.15	вып
26	На объекте защиты , в помещениях и на путях эвакуации детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 каркас для заполнения подвесного потолка на центральной лестничной клетке выполнен из горючего материала.Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения «)	Ст 134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012г) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности		
27	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от	01.11.2015г	-

	руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 <b>ширина центрального лестничного марша.</b> предназначенного для эвакуации людей менее -1.35м, а именно -1.25м ( не представлен расчет эвакуации людей в случае пожара )	22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
28	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 10 на центральную лестничную клетку 2-го этажа менее 1.2 м. при численности эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.80м)	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015	-
29	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №10 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум.</b> Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения »)	Ст. 134 п 7Федеральный закон от 22 .07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.15	вып
30	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 10 на лестничную клетку 3-го типа) м енее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
31	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (	01.11.2015г	вып

	требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 10 на лестницу 3-го типа <b>горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1.5</b> ширины полотна наружной двери , а именно 1.м	ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
32	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 , <b>ширина проступи лестницы 3-го типа</b> групповой ячейки №10 менее 25 см , а именно 0.15м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	вып
33	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 <b>лестница 3-го типа групповой ячейки № 10 размещена не у глухих ( без световых проемов )</b> частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(TI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	вып
34	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 11 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1.2м при численности эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.80м)	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015	-
35	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №11 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 134 п.7 № 123-ФЗ( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о	01.11.15	-

	линолеум.Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения »)	требованиях пожарной безопасности»		
36	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 11 на лестничную клетку 3-го типа</b> м менее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
37	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 11 на лестницу 3-го типа <b>горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1.5 ширины</b> полотна наружной двери , а именно 1.м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	вып
38	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 , <b>ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №11</b> менее 25 см , а именно 0.20м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	вып
39	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 <b>лестница 3-го типа групповой ячейки № 11 размещена не у глухих ( без световых проемов )</b> частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	вып

	огнестойкости не ниже REI(TI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.			
40	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 12 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1.2м при численности эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.80м)	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015	-
41	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №11 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> .Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения «)	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 134 п.7 № 123-ФЗ( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.15	-
42	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой</b> ячейки № 12 на лестничную клетку 3-го типа) м енее 1.2м. при числе эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84 м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
43	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 12 на лестницу 3-го типа <b>горизонтальная входная</b>	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-

	площадка с глубиной менее 1.5 ширины полотна наружной двери , а именно 1.м			
44	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 , <b>ширина проступи лестницы 3-го типа групповой ячейки №12 менее 25 см , а именно 0.20м</b>	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
45	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.4.4.2 СП 1.13130.2009 <b>лестница 3-го типа групповой ячейки №12 размещена не у глухих ( без световых проемов )</b> частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(TI)30, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконного проема.	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	-
46	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу ( район выхода из групповых ячеек № 11 и № 12 менее 1.2м при численности эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.86м</b>	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015	-
47	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 2 в коридор общего пользования 1-го этажа . менее 1.2 м, при числе эвакуирующихся более 15 чел . а именно 0.84м</b>	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015	-
48	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от	01.11.2015	-

	руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130. <b>2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу ( район выхода из групповой ячейки № 2</b> менее 1.2м при численности эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84м	22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности		
49	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №2 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> .Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения »)	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 .07.2008 № 134 п.7 № 123-ФЗ( ред от 10.07.2012 ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.15	вып
50	, На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 для облицовки стен в тамбуре групповой ячейки №2 допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 ( <b>бумажные обои</b> ) Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н) «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения »)	Ст 134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред.от 10.07.2012) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		вып
51	, На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 <b>для облицовки потолка</b> в спортивном зале допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМО\КМ1 ( пластиковые панели ) Сертификат ПБ при проведении обследования объекта не был представлен ( Класс пожарной опасности строительных материалов, по справочнику	Ст 134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред.от 10.07.2012) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности		-

	Баратова А.Н. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения») )			
52	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в спортивном зале допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> . Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « «Пожаровзрывоопасность веществ и материалаов и средства их тушения ).	Ст 134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред.от 10.07.2012) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности		-
53	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из спортивного зала на второй эвакуационный выход в актовЫй зал</b> менее 1.2м при численности эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015	-
54	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п. 4.2.6 СП1.13130.2009 <b>двустворчатые двери эвакуационного выхода из актового зала в коридор общего пользования</b> открывается не по направлению выхода из здания	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015г	вып
55	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 <b>ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 в коридор общего пользования , менее 1.2 м, при числе</b>	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015	-

	<b>эвакуирующихся более 15 чел . а именно 0.84м</b>			
56	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке № 5 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> .Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « <b>«Пожаровзрывоопасность веществ и материалаов и средства их тушения )</b> ).	Ст 134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред.от 10.07.2012) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015г	вып
57	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130. <b>2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 в коридор общего пользования , менее 1.2 м, при числе эвакуирующихся более 15 чел . а именно 0.84м</b>	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015	-
58	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> .Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « <b>«Пожаровзрывоопасность веществ и материалаов и средства их тушения )</b> ).	Ст 134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред.от 10.07.2012) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015г	вып
59	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130. <b>2009 ширина эвакуационного выхода из</b>	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях	01.11.2015	-

	<b>групповой ячейки № 4 в коридор общего пользования , менее 1.2 м, при числе эвакуирующихся более 15 чел . а именно 0.84м</b>	пожарной безопасности		
60	На объекте защиты , в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в групповой ячейке №4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью , чем класс КМ2 <b>линолеум</b> .Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. ( Класс пожарной опасности строительных материалов , был установлен во время проверки по справочнику Баратова А.Н « Пожаровзрывоопасность веществ и материалаов и средства их тушения ).	Ст 134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред.от 10.07.2012) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.11.2015г	вып
61	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130. <b>2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу ( район выхода из групповых ячеек № 6 и № 7</b> менее 1.2м при численности эвакуирующихся более 15 чел , а именно 0.84м	Ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015	-
62	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно : в нарушение П.4.1 « ГОСТ Р 12.2.143-2009 Национальный стандарт российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля « утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07ю2009 № 260-ст ) частично имеется фотолюминисцентная эвакуационная система по зданию	Ст.51 ч.4 Федеральный Закон от 22.07ю2008 № 123 – ФЗ ( ред от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2015	вып
63	На объекте защиты обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не	П.3 правила противопожарного	01.11.2015	вып

	<p>в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности , а именно в нарушение п.52 НПБ « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций « руководителем ( ответственным лицом за пожарную безопасность ) не утверждены специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации , для проведения противопожарного инструктажа.</p>	<p>режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г № 390</p>		

Заведующий МБДОУ № 296

Богданова В.Ш.